

Erledigt

Computer geht nicht an

Beitrag von „xenorrai“ vom 23. Juli 2012, 23:28

Alle Stecker habe ich eingesteckt (sowohl den 24pin als auch den 4pin, diese sind erstmal wichtig, Rest später) und nein, es ist nicht mein erster Eigenbau, eher mein erster Hackintosh-Bau.

Hmm, also bei dem Rechner piept nichts, heißt, er hat keinen Pieper verbaut? Wo bekommt man so ein Teil her?