

## **Erledigt** 0 MHz RAM Geekbench ?!

**Beitrag von „hackintoshde“ vom 28. Dezember 2016, 21:06**

Durch deinen Custom Clover Installer Thread, mit diesem habe ich es geschafft Sierra zu installieren. Wollte ich bloss mal erwähnt haben. Also ich habe jetzt im Clover Configurator den Haken bei Trust gesetzt und im BIOS den Multiplier auf 25 statt auf 24, dadurch wird mir auch vollkommen richtig 2500 MHz angezeigt bei "Über diesen Mac", aber Geekbench weiterhin 0 MHz. Anbei nochmal die Beweisfotos.

Habt ihr noch Ideen? Scheint ja nicht bloß ein kosmetischer Fehler zu sein, weil die Werte sind ja so unglaublich niedrig oder?