

Erledigt

USB Karte funktioniert nicht nach update Yosemite-Sierra

Beitrag von „rubenszy“ vom 1. Januar 2017, 13:11

was soll denn die SSDT-2 sein versuchst du mit einem H81 Bord x99 Chipsätze zum laufen zu bekommen

Benutze mal die DSDT ohne SSDT-2.

Dazu den USBInjektall.kext und nicht benutzte Ports in der config deaktivieren so das du unter 15 Ports kommst die aktive sind.