

Erledigt

Neuer Hackintosh AMD Phenom II X4 955

Beitrag von „SirusX“ vom 5. Januar 2017, 18:26

Erstmal mach ich jetzt sie Platte dran und installiere es


Es geht vorwärts aber ein paar Anpassungen waren noch nötig bis hier wie geil!!!!!!

So es musste jedenfalls wieder die AMD Kext angepasst werden sonst nur BlackScreen ausserdem mussten nach dem Setup wie immer der Kernel getauscht werden und der USBFix musste auch erneuert werden.

Es laufen alle 6 RearUSB sowie die 2 Front USB ohne weitere Probleme !!! USB 2.0 "3.0 hat das Board keine"

Nun werde ich das FeiTuning beginnen und BenchMark test durchführen !! Was noch nicht läuft ist wieder mal das Ethernet was meinst du Hackii soll ich die selbe Ethernet Kext wie in Yosemite nutzen ? das SMBios so lassen oder lieber auf einen neueren iMac stellen ??


Ich Liebe euch und dieses Board einfach nur sowas von Genial kann ich auf 10.11.6 Updaten ohne bedenken ? da muss ich wahrscheinlich den USB Patch anpassen oder auf V3 ??



Und Baaaaaammmmm



Halt dich mal gut fest am Stuhl Hackii



Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro