

Erledigt

HP Skylake Installation/Probleme/Lösung

Beitrag von „al6042“ vom 7. Januar 2017, 11:19

Tja,

für die Batterie-Anzeige kannst du Glück haben und der beigelegt Kext. zu den anderen in der EFI gelegt, reicht.

Wenn der nicht reicht, muss man an die DSDT ran und diese patchen.

Für deine CX20724 gibt es aktuell im AppleALC nur die LayoutID 3 und 13 zum Testen. Trage diese nacheinander unter "Devices" -> "Audio Inject" in das Auswahlfeld ein.