

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „Nio82“ vom 7. Januar 2017, 20:44

[@LuckyOldMan](#)

Versuch den Trick welchen ich zu BT in meinem letzten Post geschrieben habe, bei mir hats funktioniert. Die erkannte BT Karte aus dem Hardware Manager entfernen & dann den Treiber installieren. 😊