## Erledigt HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2

Beitrag von "nightskull" vom 8. Januar 2017, 07:13

Hallo Michael,

danke für den Tipp. Diese PBI Clover Edition hatte ich früher schon mal für eine "Distro" Installation benutzt, ich hatte gedacht sie wäre zu alt für Sierra.

Ich habe dann, mein z. Z. laufendes Sierra und die aus dem Forum zusammen geglaubte Texte uvm. , mit diesem HP Tool den Efi Ordner neu erstellen lassen.

Beim Schreiben kommen dann diese Meldung bez. Fehlermeldung.

Auch kann ich nicht mehr booten - er bleibt wie unten ein Foto zeigt stehen.

Ich versuche mal eine Neuinstallation von Sierra und dann den HPI Clover zu installieren.

Wie und wo hast du den Bootstick erstellt?