

**Erledigt**

## **AR8151 v2.0 / Via2021: Ton und Ethernet unter Sierra**

**Beitrag von „McRudolfo“ vom 9. Januar 2017, 15:24**

OK, das heißt, die Audio-ID 9 wurde nicht injected. Hast du die DSDT.aml nach EFI/Efi/Oz/ACPI/Load/ kopiert?