

Erledigt

Nur 17 von 32 GB RAM werden erkannt, nachdem von iMac 17,1 auf 14,2 umgestellt wurde

Beitrag von „PattaFeuFeu“ vom 14. Januar 2017, 23:04

Moin!

Nach langer Zeit habe ich mir mal wieder einen Hackintosh zusammengebaut, nachdem mein 2010er MacBook bei größeren Photoshobarbeiten doch ordentlich in die Knie geht.

Die Installation lief soweit vernünftig - jetzt funktionieren auch Ethernet und GPU mitsamt 4K Display.

Um meine GTX 970 unter Sierra zum Laufen zu kriegen, musste ich neben WebDrivern und dem üblichen anderen Krempel auch das Systemprofil auf iMac 14,2 runterstellen. Seitdem werden aber nur noch 17 (16 + 1 GB) RAM von den eigentlich 32GB (16 + 16) erkannt.

Hat da jemand eine Idee zu?

Ich danke im Voraus.