

Erledigt

Nur 17 von 32 GB RAM werden erkannt, nachdem von iMac 17,1 auf 14,2 umgestellt wurde

Beitrag von „PattaFeuFeu“ vom 14. Januar 2017, 23:28

[Zitat von Dr.Stein](#)

Auf welchen Steckplätzen hast du die Arbeitsspeicher drin ?

Laut Boardbeschriftung 3 und 4, laut Bios 1 und 3.

[Zitat von al6042](#)

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Hast du im BIOS unter "M.I.T."->"Advanced CPU Core Settings" den "Extreme Memory Profile (X.M.P.)" auf "Profile 1" stehen?

Hatte ich bis eben nicht, jetzt schon. Wobei selbst im BIOS jetzt nur noch 16384MB angezeigt werden. Was ist denn da los? 😬