

Erledigt

Nur 17 von 32 GB RAM werden erkannt, nachdem von iMac 17,1 auf 14,2 umgestellt wurde

Beitrag von „al6042“ vom 14. Januar 2017, 23:33

Laut der Anleitung solltest du bei 2 Modulen die Slots DDR4_4 & DDR4_3 oder DDR4_2 & DDR4_1 nutzen:

The four memory sockets are divided into two channels and each channel has two memory sockets as following:

▶ Channel A: DDR4_2, DDR4_4

▶ Channel B: DDR4_1, DDR4_3

▶ Dual Channel Memory Configurations Table

	DDR4_4	DDR4_2	DDR4_3	DDR4_1
2 Modules	--	DS/SS	--	DS/SS
	DS/SS	--	DS/SS	--
4 Modules	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS=Single-Sided, DS=Double-Sided, -, =No Memory)

