

Erledigt

AppleALC ins BIOS

Beitrag von „griven“ vom 20. Januar 2017, 21:49

Wenn Du das unter Sierra mit einem IvyBridge machst dann nicht denn in Sierra hat der Flag allein keine Wirkung mehr hier braucht es jetzt einen kleinen Kernel Patch.



Zusätzlich kann man im Terminal mit den folgenden beiden Befehlen prüfen ob es aktiv ist:

Code

1. `sysctl -n machdep.xcpm.mode`
2. `sysctl -n machdep.xcpm.vectors_loaded_count`

Wenn es geklappt hat sollte die Ausgabe beider Befehlen 1 sein.