

**Erledigt**

## **HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2**

**Beitrag von „nightskull“ vom 22. Januar 2017, 17:57**

[@al6042](#)

mit dem Hex Code in der Config.plist, fährt der 6470b nicht mehr hoch.

Ich muss noch eins bemerken, mein Trackpad oder Touchpad hat auch keine Funktion mehr.

Die Kamera geht leider immer noch nicht.

Nun habe ich die "alte" gepatched DSDT.aml von dir wieder eingespielt, da geht das Touchpad auch nicht.

Ich verstehe nun gar nicht mehr.

Sorry, melde mich in ca. 1Std wieder. Mache mal eine Pause und gehe etwas zu Abend Essen.