

VIA VT2020/2021 (Z77X-D3H) mit DSDT Patch

Beitrag von „thokis“ vom 23. Januar 2017, 20:15

Naja ich krieg die DSDT nicht geöffnet aber sei's drum hat ja nichts mit dem Thema zu tun. Ich würde empfehlen die urDSDT mit den pjalm Patch "Generic Series 7" oder "H77M-D3H" zu bereinigen. (Den letzteren würde ich aber mit etwas Vorsicht benutzen !!! weil der möglicherweise nicht zu deinem Board passen könnte [@DerAmino](#)). Dann würde ich manuell EHC1 und EHC2 in EH01 und EH02 umbenennen und letztendlich unter HDEF die "layout-id" zu

Code

1. 0x05, 0x00, 0x00, 0x00

ändern.

Kompilieren und testen ob der PC normal bootet und nun die AppleALC installieren. Ich hab keine Ahnung ob es wichtig ist die native AppleHDA zu benutzen aber bei mir hat es so immer super funktioniert. Und nicht wundern warum da bei mir

Code

1. 0x01, 0x00, 0x00, 0x00

steht. Ich benutze nur meinen AVR ich brauch die Soundkarte nicht.