## Erledigt HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2

Beitrag von "anonymous\_writer" vom 23. Januar 2017, 20:24

Hallo nightskull,

Die kleine Beleuchtung am Touchpad bedeutet das dies deaktiviert ist. Normalerweise schaltet man es ein über Doppeltippen am Licht oder über die FN+Touchpad Funktion.

Probiere doch mal die DSDT von al6042 zusätzlich mit diesem Kext. Ich benötige diesen bei meinem HP8460p. Sonst gehen nicht alle USB Anschlüsse.

 $\underline{\text{https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-usb-inject-all/downloads}}$ 

Gruß wl\_michael