

Erledigt

HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 24. Januar 2017, 09:25

Hallo nightskull,

Eigentlich ist USBInjectAll.kext nur eine Übergangslösung. Lies mal diesen Thread dazu.

[https://www.hackintosh-forum.d...-f%C3%BCr-Updat/?pageNo=1](https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/30298-hp-probook-6470b-kein-bluetooth-mit-broadcom-bcm943224hms-auf-sierra-10-12-2/?postID=291982#post291982)

Ich kann mir nicht vorstellen das dein HP ohne die DSDT.aml richtig läuft, da hier al6062 alle sonstigen nötigen Patches eingebaut hat.

Das ist das was ich in meine ersten DSDT.aml an dich auch gemacht habe.

Gruß wl_michael