

Erledigt

Mac Pro 2.1: fehlende AirPort-Karte nachgerüstet

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 27. Januar 2017, 21:48

Wie schaut es mit dieser aus?

[Airport Atheros AR5BXB72 aus Apple MacBook 13 A1181](#)

Die Atheros AR5BXB72 ist auch gelistet, wenngleich dort ein Patch angeführt wird. Ist das ein Problem?