

Erledigt

Sound kratzt total

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 28. Januar 2017, 08:32

Die realtekALC.kext dürfte dafür verantwortlich sein, ist sicher nicht korrekt gepatcht. Ich schlage vor, dass du die mal löscht, einmal mit dem Programm Kext Utility den Cache fixen lässt und dich dann AppleALC.kext zuwendest. Das ist aktuell die sauberste Lösung für onboard Sound.

Alle Infos findest du hier: <https://www.hackintosh-forum.de/threads/amische-AppleHDA-Patcher/>

Die Infos zu Ozmosis kannst du ignorieren, der ganze Rest ist wichtig und wird dich zum Ziel bringen. Als Layout-ID nimmst du 1.