

Erledigt

GTX 680 Blackscreen Energiesparmodus

Beitrag von „the_viking90“ vom 29. Januar 2017, 12:14

Lad dir bitte mal die neuste Version vom Clover Configurator. Du bräuchtest auch nen Bootloader....

Mounte bitte die EFI Partition und installiere Clover als Bootloader falls das nicht schon geschehen ist.