

Erledigt

HP Probook 8470 Sierra installieren

Beitrag von „al6042“ vom 29. Januar 2017, 13:54

Für das BootScreen Problem und die Nutzung weiterer Grafik-Ausgänge gibt es folgende KextsToPatch Einträge:

[Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Sierra](#)

Wie im Comment der letzten 3 Patche steht, sollte deine HD4000 mit ig-platform-id 0x01660003 injected werden.

Die 0x01660004 lässt nur einen Grafikausgang zu, in dem Fall natürlich nur den Laptop-Display.