

Erledigt

Power Mac G5: DVD 2 & andere Problemchen

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 31. Januar 2017, 20:29

Das Problem DVD-2 war im Grunde eines der harmloseren Art und letztendlich lösbar. Der Vorbesitzer hat mir inzwischen mitgeteilt, dass eventuell das DVD-LW zickt - er hätte das auch schon erlebt.

Wie auch immer: der G5 war deshalb auch sehr günstig (die Einzelkomponenten kosten deutlich mehr in Ebay), weil das MB lt. Vorbestzer ein Problem mit dem System-Controller-Chip hat. Soll ein bekanntes Thema sein, das zuweilen mit der Fön-Methode zumindest eine Zeit lang behebbar sei.

Der G5 startet dann zwar, trällert sein fröhlich Lied und geht dann wieder aus. Nach Stunden kann es dann wieder anders sein und er startet normal und lässt sich über Stunden nutzen .

In den letzten Tagen häuften sich aber die Stops und deshalb wollte ich gestern Abend mal einen MB-Tausch vornehmen, denn ich hatte aus einem entkernten G5-Mod sowohl ein MB + 2x 2GHz-CPU's übernommen.

Jeder kennt die Formulierung: *hat bis zum Ausbau funktioniert* und ... lange Rede - kurzer Sinn: dem war doch nicht so! Lediglich die NT-Lüfter liefen bereits beim Einstecken des Netzkabels an, Nach Drücken der PWR-Taste (ws Led nur beim Drücken an) blieben alle anderen im Ruhezustand. Das war's. Die 3 Teile kamen wieder in den Fundus.

Also wieder die Rolle rückwärts und um auch im Ausbau-Einbau-Training fit zu bleiben, machte ich mich heute an den Rückbau. Die beiden CPU's waren vor dem Ausbau markiert worden und es ging flott vorwärts (WLAN, BT & Modem habe ich gar nicht mehr eingebaut).

Leider gab es beim Einschalten weniger Erfreuliches zu berichten, denn die LED blieb aus, obwohl der G5 wie bekannt Lüfter-seitig kurz hochfuhr, aber direkt wieder zurück ging. Die Fanfaren blieben stumm und es gab auch kein Bild am Monitor.

So nach und nach erhöhte sich die Drehzahl und das kam mir aus meinen ersten Begegnungen mit einem defekten G5 doch bekannt vor. War da nicht was mit den CPU's, Temperaturverhalten, Calibrierung oder was auch immer?

Natürlich bleibt das MB nach wie vor fehlerhaft, aber dennoch würde es mich als Übung reizen,

doch zumindest den Zustand vor dem Ausbau wieder herzustellen.

Kann Jemand was mit der Beschreibung anfangen und sogar sagen, wo ich mal ansetzen kann?

Gruß
LOM