

Erledigt

## Power Mac G5: DVD 2 & andere Problemchen

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 2. Februar 2017, 11:57

[Zitat von LuckyOldMan](#)

....

Kann Jemand ..... sagen, wo ich mal ansetzen kann? ..

Ja - ich könnte was dazu sagen! 😞

In allererster Linie sollte man - in dem Fall **ich** - die Gedanken beieinander halten und sich erinnern, was man alles beim Zusammenbau gemacht hat. 🤔

Da gab es nämlich eine kleine Änderung beim Einbau der Komponenten, hier speziell das Netzteil betreffend. Nachdem ich nämlich die CPUs wieder ausgebaut hatte, fiel mir ein, dass ich nicht das ursprüngliche 600W-NT eingesetzt hatte, sondern testweise ein 600W-NT, das ich in 2016 als Reserve für die Aufbereitung meines 2./GHz-Auslaufmodell gekauft hatte. Ähnlich wie beim Reserve-MB & 2x 2GHz-CPU war es nicht wirklich in Ordnung. "Ebay: ***Hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert!***" 😡

Also das ursprüngliche NT eingebaut und ... Tatata! 😊

Möglicherweise hat das mehrmalige Aus-/Einbauen beim MB nebenbei bewirkt, dass sich das (vielfach auftretende) Kontaktproblem des Systemcontroller-Chips nicht mehr ganz so häufig zeigt. 😊

Nach den Installationen von Tiger & Leopard gab es bislang keine Bootprobleme. Kann so bleiben! 😄

Die Geschichte hat auch was Gutes: ich habe bzgl. Demontage/Montage viel gelernt! 😄

Gruß  
LOM