

Erledigt

MacOS 10.12.3 installiert, danach Kernel Panic

Beitrag von „Supermiene“ vom 2. Februar 2017, 17:10

Hallo,

ich habe seit einiger Zeit Sierra installiert und es läuft ganz gut. Allerdings hatte ich manchmal das Problem eines sporadischen Neustarts beim Aufwachen aus dem Sleep. Daher habe ich testweise das SMBIOS MacPro 5,1 anstatt des bisherigen iMac 14,1 verwendet. Das lief auch sehr gut in der letzten Zeit. Nun habe ich vor zwei Tagen das Update 10.12.3 installiert und beim Neustart gibt es untenstehende Fehlermeldung. Ich habe es seither nicht mehr geschafft den Rechner als MacPro 5,1 zu starten. Mit der Systemdefinition iMac 14,1 geht es allerdings immer noch. Nur habe ich dort massive Probleme mit dem Sleep. Weiß jemand, was bei dem Update passiert ist?

Ich habe ein paar Clover Versionen durchprobiert (inkl. der neusten), was aber keine Änderungen brachte.

Vielen Dank