

Erledigt

MacOS 10.12.3 installiert, danach Kernel Panic

Beitrag von „ralf.“ vom 2. Februar 2017, 17:26

Der MacPro5,1 hat ECC SDRAM deshalb die Panic. Bei AMD-Hackis wird der AppleTyMCEDriver.kext manchmal gelöscht, um die Probl. zu meiden.

Das Sleep-Problem kann von Monitor/Graka kommen. vielleicht Webdriver installieren.