

Erledigt

CPU auf 100 Grad, trotz Lüfter auf 2000rpm?

Beitrag von „Thomas“ vom 3. Februar 2017, 22:22

Hey, danke für die Antwort. Das Wärmepastenproblem hab ich direkt als erstes ausgeschlossen. Die alte Paste sah gut aus, dennoch neue aufgetragen. Brachte leider keine Veränderung. Kann man das irgendwie testen, ob der Sensor richtig funktioniert?