

Erledigt

Toshiba L555-10M Hackintosh

Beitrag von „Leon70“ vom 9. Februar 2017, 22:12

Jetzt startet EC wieder ohne USBInject aber weiterhin nur der eine Port.

Unter Windows wird der Ralink als Realtek 8188EU angezeigt.