

Erledigt

USB 3.0 Ports unter macOS Sierra einrichten

Beitrag von „Yosi“ vom 10. Februar 2017, 21:54

Hallo [@kuckkuck](#),

werde es jetzt erstmal so machen. Melde mich, wenn ich soweit alles eingepflegt habe und dann eigentlich mit den USB-Ports weiter kommen sollte. 👍

Die default.plist habe ich erstellt, auf die EFI-Partition gepackt und NVRam gelöscht und neu einlesen lassen. Ging soweit problemlos. Ich habe dann mit der Anleitung von [@kuckkuck](#) weitergemacht und habe jetzt meine USB3.0-Ports mit der richtigen Geschwindigkeit am Rennen. Ein USB2.0-Port musste ich sterben lassen, da das Board für 15 Ports seitens Apple zuviele Anschlüsse hat. Aber aufgrund der Menge ist das kein Problem.

Danke an [@kuckkuck](#) für die sehr gute Anleitung mit den Ports und auch an die anderen, die sich hier eingeklinkt haben bzw. meinen Thread in den richtigen Bereich gelenkt haben.



Ich betrachte diese Thema dann als erledigt.