

Erledigt

## HD4600 und die Safari DRM Probleme

Beitrag von „kuckkuck“ vom 11. Februar 2017, 22:24

Aha! Es geht voran! Ich habe die ig-Platform-ID in der DSDT ebenfalls manuell verändert, sodass sie jetzt sowohl in der defaults im Bios, in der EFI sowie in der DSDT 0x0A260005 lautet und tadaaa DPCI Manager und IOReg zeigen sie richtig an! 🐉 🐉

An der Ausgabe von VDADecoder hat sich nichts geändert, aber jetzt kann ich ja mal los testen...