

Erledigt

macOS Sierra R9 390 SMBIOS & VBIOS Experten gesucht

Beitrag von „macmac512“ vom 14. Februar 2017, 22:18

[Zitat von Harper Lewis](#)

Anscheinend [nicht](#). Bei der PowerColor [R9 280X 3GB GDDR5 \(UEFI READY\)](#) findet man Dual BIOS in den Spezifikationen, bei deiner Karte nicht.