

Erledigt

macOS Sierra R9 390 SMBIOS & VBIOS Experten gesucht

Beitrag von „griven“ vom 15. Februar 2017, 12:54

Bitte daran denken das nach dem Flash des modifizierten Bios Blindflug angesagt ist bis OS-X den Desktop (eigentlich die Videotreiber) geladen hat. Die Karte funktioniert mit dem modifizierten Bios weder auf BIOS Ebene noch mit WINDOWS das Bild bleibt schwarz. Wenn Windows genutzt werden soll oder aber Einstellungen im BIOS vorgenommen werden sollen muss der Schalter umgelegt werden. Bitte IMMER den Rechner ausschalten bevor der Schalter umgeschaltet wird.