

**Erledigt**

## **Audio ALC298 - Rauschen der Headphone, kein Mikro**

**Beitrag von „MacPeet“ vom 16. Februar 2017, 18:15**

Das mit dem Übersteuern müssen wir halt austesten. So ganz viel kann man für Headphone nicht einstellen.

Ich habe aber dennoch nochmal einiges verändert, einige Amp´s von den Knoten genommen. Ferner habe ich die Speaker und Headphone jetzt mal im ManualMode konfiguriert für diesen Test, d.h. beide Anschlüsse tauchen unter Systemeinstellungen/Ton als separater Anschluss auf und Du musst beim Stecken der Kopfhörer dort umschalten.

Wenn es mit diesen Änderungen besser geht, dann können wir später nochmals im SwitchMode versuchen.

Teste einfach mal, alles wie gehabt, wieder LayoutID 11:

[Trial2 AppleALC.kext for Skylake Laptop Alienware13 R3 LayoutID 11.zip](#)