Dell Optiplex 760 - Sierra

Beitrag von "MacPeet" vom 19. Februar 2017, 11:08

Du hast doch eine Core2Duo-CPU im 760 und als Grafik eine GT710? War das so richtig?

Die DSDT war für einen Vier-Kerner optimiert und hatte auch den Grafikeintrag für eine Radeon HD5450.

Diese hier ist für einen Core2Duo und ohne diesen Grafikeintrag. Versuche diese mal, ob er dann die Multipler wechselt. Er müsste eigentlich zwischen 6 bis 9 wechseln.

DSDT.aml.zip

Danach kannst Du auch mal diese Haken in der config.plist ausmachen, denn die CPU müsste eigentlich auch OOB laufen.

