

Erledigt

Auto Thread [Diskussion und Showroom]

Beitrag von „biggasnake“ vom 19. Februar 2017, 12:36

Je nach Laufleistung müsste das schon von Audi behoben worden sein. Bei über 100.000 sollte das längst fällig gewesen sein.

Hast du den Hobel mit Garantie gekauft? Dann zu Audi, nen Öl-Verbrauchstest machen lassen, dann hast du Schwarz auf Weiß dass die Werte nicht stimmen und der Händler muss dir den Schaden ersetzen. Das Problem ist ja bekannt.