

Erledigt

Skylake Sammelthread (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „noEE“ vom 20. Februar 2017, 18:59

Die KextsToPatch Einträge habe ich auch in der config.plist

Comment	SKL-1912000-4_dhplays
Name	AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer
Find	01030303
Replace	01030403
Comment	SKL-1912000-Port_0x5-DP2toDM
Name	AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer
Find	010509000040000
Replace	010509000080000
Comment	SKL-1912000-Port_0x6-DP2toDM
Name	AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer
Find	02040A000040000
Replace	02040A000080000
Comment	SKL-1912000-Port_0x7-DP2toDM
Name	AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer
Find	03060A000040000
Replace	03060A000080000

Dennoch schaltet sich der Monitor über DP beim booten dann ab. Kein Signal mehr ab halber Strecke.