

**Erledigt**

## **Wie um USB3.0-Ports erweitern, wenn auf dem GA-G31M nur USB2.0 vorhanden, aber der einzige PCIe-Slot belegt ist?**



**Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 23. Februar 2017, 09:43**

Zitat von griven

Naja ist halt ein NTFS Volume....

Nein - das glaube ich nicht, dass das der Grund ist, weil diese ext. Festplatte an *den* onboard-USB3.0-Ports des *FlatMac* (als der noch "lebte") vom OS X/Finder problemlos gemountet/gelistet wurde.

Auch wenn ich meinen Vaio-BootStick an die 3.0-Kartenports stecke, wird der erkannt. Stecke ich die USB3.0-WP2 an einen USB2.0-onboard-Port, wird sie auch erkannt (dürfte sie ja auch der These "NTFS-Volume" dann auch nicht).



Für mich schaut das eher nach einem anderem Problem in der Kombination des 3.0-Kartenports und der USB3-WP2 aus. Nur was ist es genau?

Ist denn der Kext2Patch beim derzeitigen Stand nicht dennoch notwendig? Lt. INet soll die KT4005 doch so nicht OS X-fähig sein.

Gruß  
LOM

Hier noch zur Ergänzung: sowohl Stick als auch ext. HDD stecken an der Karte und werden in den Infos gelistet - im Finder sind beide nicht zu sehen. "Untitled" ist übrigens das NTFS-Volumen der Win10-Installation nebenan.

