

**Erledigt**

## **OS X auf AMD System installieren?**

**Beitrag von „ralf.“ vom 23. Februar 2017, 15:40**

Nicht jede GTX750 läuft so super in MacOS. im Profil steht ja leider nicht der Hersteller.

in Mavericks kann man updaten auf 10.9.5. Dafür gibt es Webdriver.

Auch mal andere USB-Ports ausprobieren. Hackintoshing bedeutet aus meiner Sicht: auch mal was ausprobieren.

Und im Bios die verschiedenen USB-Einstellungen testen.

Andere Maus/Tastatur. Möglichst keine Gaming/Bluetooth Superteuren Geräte.

Sondern die 08/15 Dinger.