

Erledigt

Nur 17 von 32 GB RAM werden erkannt, nachdem von iMac 17,1 auf 14,2 umgestellt wurde

Beitrag von „PattaFeuFeu“ vom 11. März 2017, 16:19

Um den Thread hier abzuschließen: Es lag am defekten RAM. Habe den zu PATRIOT eingeschickt, neuen erhalten und jetzt läuft alles wie am Schnürchen!

Ich muss noch herausfinden, wie ich die Front-USB Ports zum Laufen kriege – inklusive SD-Kartenleser – und warum der Computer neu startet, wenn ich ihn runterfahre, aber das ist ein Thema für andere Threads und da werde ich mich erstmal einlesen.