

Erledigt

Broadcom BCM94350ZAE DW-1820A Bluetooth will nicht

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 13. März 2017, 20:59

Hast du die BrcmPatchRAM2.kext ebenfalls nach S/L/E kopiert bzw. mit KextUtility installiert?
Die Beiden funktionieren aus der EFI nicht.