

Erledigt

EasyNote LV HDMI

Beitrag von „al6042“ vom 17. März 2017, 18:31

Eventuell noch folgenden KextsToPatch-Eintrag hinzufügen:

Comment LVDS HD4000 0x01660003, port 0503

Name AppleIntelFramebufferCapri

Find 050300000200000030000000

Replace 050300000200000030020000