

Erledigt

CHN

167X

Beitrag von „Fredde2209“ vom 18. März 2017, 20:38

So... Alles drin. Treiber für Ton, LAN, Sensoren und eine gepatchte DSDT habe ich dir auch noch in den Ordner gelegt, aber bewusst nicht ins Bios integriert. Flashe erstmal das Bios und stelle diese Einstellungen ein:

Windows Features: Other OS

Storage Boot: UEFI Only

Secure Boot: Disabled

Intel PPT: Disabled

XHCI Hand-off: Enabled

Super IO Configuration > Serial and Parallel Port - beide auf Disabled

VT-D: Disabled

High Precision Timer: Disabled

IOAPIC 24-119 Entries: Disabled

Wenn du dann macOS gestartet hast, kannst du mal die EFI Partition mounten und die DSDT.aml Datei nach EFI/Oz/Acpi/Load legen. Danach sollte der Ton über den ALC1150 auf jeden Fall laufen.