

**Erledigt**

## **Neuinstallation -kein Internet mehr**

**Beitrag von „Der MacXperte“ vom 20. März 2017, 22:42**

Ja, schon klar. Der eine Port reagiert ohnehin nicht, und der „richtige“ mit entsprechender LED auf „an“.

Der hatte auch bisher funktioniert (vor der Neuinstallation).

Aber Du bringst mich auf eine Idee. Vielleicht ist es der Atheros und braucht eine andere „Behandlung“ oder liege ich da jetzt völlig falsch? Und wenn ja, wo kann ich das feststellen? Physisch müsste ich das ja auf dem Mutterbrett sehen.

1 x Atheros GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)

1 x Intel GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN2)

Helau