

Erledigt

Gigabyte BIOS F21 - Wie ich beinahe Grummels Kaffee-Maschinchen in die ewigen Jagdgründe befördert hätte

Beitrag von „elmacci“ vom 27. März 2017, 01:00

Ist bei mir auch passiert als ich von F5 auf F20 aktualisiert habe. Die Lösung war dann - wie von Dir geschrieben - das aktivieren von KernelPM. Die anderen braucht es (zumindest bei mir) nicht.

Liegt daran dass die neuen BIOS Versionen zur Unterstützung der KabyLake Prozessoren ein Microcode Update bekommen haben und deshalb der MSR Ex02 Bit gelocked werden musste. Der KernelPM Patch hebt das wieder aus. Der Lock hat auch zur Folge, dass der NVRam nicht mehr auf das Mainboard geschrieben werden kann und für das erfolgreiche Einsetzen der NVIDIA Webdriver nun auch noch die EmuVariable64 installiert werden muss.

Jetzt lüpptes ja 😊