

Erledigt

HP 350 G2 soll ein Hackbook werden - Hilfe benötigt

Beitrag von „di.lorenzo@gmx.at“ vom 31. März 2017, 08:11

Hallo [@Ute.T](#),

das Problem liegt in der Kombination aus FakePCI-Kexten von Rehabman, DSDT.aml und dem verwendeten SMBIOS. Welches SMBIOS verwendest Du. In anderen Foren habe ich gelesen, dass empfohlen wird MacbookPro 11.1 bzw. 11.5 zu verwenden.

Leider muss man da experimentieren. Außerdem solltest Du die letzte BIOS Version verwenden. Meine ist F14. Schau mal auf der HP-Website nach, ob Du für dein Gerät eine neuere Version findest.