

Erledigt

Echter Macintosh: DB-15 Monitoranschluss auf DVI oder gar HDMI umlöten/basteln?

Beitrag von „blackcat“ vom 9. April 2017, 10:28

Moin.

Ich suche nach einer Lösung für folgendes Problem:

Unter meinen echten Macs ist auch ein Performa 475 (Motorola 68040, 25MHz). Der hat alles, was das Herz begehrt (SCSI, ADB, DB15, ...), aber eben keine modernen Anschlüsse, ja nicht mal einen Ethernetanschluss.

Momentan ertönt außer einem ausgeleiterten Startton auch nichts, wenn er hochzufahren versucht (Könnte an einer leeren Pufferbatterie liegen). Das Schwerste und Lästigste an dem Gerät ist sein Monitor. Um den loszuwerden und weitere Einsatzmöglichkeiten zu erkunden, bräuchte ich einen Monitoradapter. Im letzten Jahrtausend gab es mal einen DB-15 auf VGA für den Preis eines halben Macs, logisch dass ich keine Millionen dafür hinlegen will, zumal damit das Monitorproblem nicht gelöst wäre (Flat statt Röhre).

Hat jemand eine Idee, ob und wie man einen DB-15 auf wenigstens DVI oder noch besser auf HDMI "umlöten" könnte, ohne den Mac umzutöten?

Was meinst du als Lötweltmeisterin, [@grt](#) ?

BC (1. April ist vorbei)