


Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „sunraid“ vom 12. April 2017, 19:33

[@BadBull](#) Bis auf den Hot Key Eintrag waren die Einträge im Bios identisch...!

Ja, ich habe die 10.12.4 installiert und den Ordner von gestern Abend habe ich auch genommen.

Gerade nochmal die EFI leergeputzt und den Ordner reimkopiert und wieder bleibt der Rechner mit einer KP hängen...



Aufgrund eines Tipps von [@BadBull](#) habe ich mal die SSDT weggelassen und siehe da...

Grafik und Sound sind da 😊



Leider fehlt noch das BT- Edit: Das funktioniert jetzt auch!

	Aktive Dienste	Typ	Hardware	BSD-Gerät
ATA	Bluetooth PAN	Ethernet	Ethernet	en1
Audio	Ethernet	Ethernet	Ethernet	en0
Bluetooth	Wi-Fi	AirPort	AirPort	en2
Brennen von Medien				
Diagnose				
Drucker				
Ethernet-Karten				
Festplatte				
Fibre-Channel				
FireWire				
Grafik/Displays				
Hardware-RAID				
Kamera				
Kartenleser				
NVMeExpress				
PCI				
Parallel-SCSI				
SATA				
SATA/SATA Express				
SPI				
Speicher				
Stromversorgung				
Thunderbolt				
USB				
iBridge				
Network	Bluetooth PAN:			
	Typ:	Ethernet		
	Hardware:	Ethernet		
	BSD-Gerätename:	en1		
	IPv4:			
	Konfigurationsmethode:	DHCP		
	IPv6:			
	Konfigurationsmethode:	Automatisch		
	Proxies:			
	Ausnahmeliste:	*.local, 169.254/16		
	Passiver FTP-Modus:	Ja		
	Reihenfolge der Dienste:	2		