

Erledigt x99 MATX Mainboard

Beitrag von „griven“ vom 13. April 2017, 21:47

In dem Fall probier auch mal npci=0x2000 oder npci=0x3000 als Flags (musst probieren was passt).