Erledigt Nvidia Web Treiber GTX 1070 wird nicht geladen

Beitrag von "al6042" vom 14. April 2017, 14:34

unter Slerra funktioniert der "nvda_drv=1" nicht mehr. Versuche es mal mit folgendem Text in deiner Defaults.plist:

Code

- 1. <key>nvda_drv</key>
- 2. <data>
- 3. MQA=
- 4. </data>

Der muss in das dritte Segment der Defaults.plist, in der auch der "csr-active-config" steht. Danach nicht vergessen den NVRAM-Reset durchzuführen, damit die Defaults.plist auch wieder neu eingelesen wird.