

Erledigt

Bluetooth funktioniert nicht gescheit: ABWB 802,11AC BCM94360CD

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 15. April 2017, 14:27

Hast du schon die BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM2.kext probiert?
Beide Dateien unter Clover in den Kexte Ordner kopieren und neu starten.

hier zu finden:

<https://github.com/the-darkvoid/BrcmPatchRAM>