

Erledigt

Asus x99 A II 6800K 12.4 Installation/ DSDT/ Sleep/ USB

Beitrag von „al6042“ vom 17. April 2017, 01:12

Kann das ggf. an deiner Übertaktung liegen?

Immerhin ist die CPU für höchstens 3,8 GHz im TurboBoost ausgelegt und macOS ist dem weiteren Overclocking nicht wirklich zugetan...