

Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „al6042“ vom 18. April 2017, 20:26

Die Handhabung erkläre ich Dir wenn es bei mir schnurrt.

Laut Recherche zur Karte entspricht das fehlende Antennenkabel tatsächlich dem dritten Kanal um die MiMo-Geschichte (multiple-input & multiple-output) richtig rennen zu lassen.

Damit sollten wir auch eher an die theoretische Geschwindigkeit von 1300 Mbit/s herankommen.

Das Kabel aber den anderen Kabel über dem internen Kanal zu folgen, sehe ich als zu Aufwendig, da wirklich alles auseinander geschraubt werden muss...

Ich werde versuchen einen passenden Weg zu finden, Platz ist ja theoretisch genug da.